

CEPSA EESS SEGURIDAD - Lições Aprendidas

Atropelamento mortal num Posto de Abastecimento



DESCRIÇÃO

No dia 18 de outubro, num posto de abastecimento de outra companhia, ocorreu um acidente de trabalho cerca das 11h45, quando uma viatura que saía da lavagem automática não viu um trabalhador que se encontrava dentro de uma caixa de visita dos tanques de combustível, atropelando-o e tendo como consequência o seu falecimento.



CAUSAS:

Um das possíveis causas raiz que se pode concluir deste acidente é:

- Falta de adequada sinalização e limitação de acesso à zona de trabalho que deu origem à falta de visibilidade dos trabalhos em curso.

É possível que no seguimento da investigação se obtenham mais causas que tenham provocado o acidente, para além da falta de sinalização.



LIÇÕES APRENDIDAS

Uma vez que a **Zona da Pista** é uma das que apresenta maior risco de acidentes devemos ter especial atenção a:

- **SINALIZAR SEMPRE** e **LIMITAR O ACESSO** às zonas de trabalho.

Para realizar uma correta sinalização e limitação de acesso às zonas de trabalho devemos ter em consideração as seguintes regras:

- Deve ser **ADEQUADA** aos riscos que pretende proteger.
- Tem de ser **CLARA** e com uma **ÚNICA INTERPRETAÇÃO**.
- Deve advertir para os perigos com a antecedência suficiente, quer dizer, a sinalização deve ser colocada a uma **DISTÂNCIA ADEQUADA** para permitir um tempo de reação como é o caso dos veículos que circulam nos postos de abastecimento.
- Se a zona de trabalho se encontra próxima de outras áreas da instalação que se encontrem em uso, devem encerrar-se temporariamente estas zonas para evitar a passagem de veículos ou pessoas, (ex: saída das boxes de lavagem, uma ilha de abastecimento, etc.).

